



DOPRAVNÍ ZNAČENÍ

ve službách bezpečnosti silničního provozu

DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÉ OPATŘENÍ

D3 0309/II
BOŠILEC - ŠEVĚTÍN
UZAVÍRKA SILNICE II/603

Vypracovala: Lucie Kuklová

Datum: září 2017

Jan Nevšímal - JANEV
Provozovna: Planá 85
370 01 České Budějovice

Tel.: 724 978 453
www.janev.cz

1. ÚVOD K DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÉMU OPATŘENÍ

Dopravně inženýrské opatření (dále DIO) „D3 0309/I - uzavírka silnice II/603“ bylo zpracováno na základě objednávky firmy Metrostav a. s.

2. POPIS DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÉHO OPATŘENÍ

Lokalita: silnice II/603 v místě napojení budoucí silnice II/603

Popis uzavírky: úplná uzavírka

Termín uzavírky: 5. 10. - 30. 11. 2017

Vedení objízdné trasy: Motoristé jedoucí po silnici I/3 ve směru Tábor budou před MÚK Ševětín pokračovat dále po silnici I/3 až na provizorní objíždku, kde odbočí na nově vybudovanou silnici II/603. Po této silnici budou pokračovat až na místní komunikace městysu Ševětín, po které se dostanou do Ševětína zpět na původní trasu.

Délka objízdné trasy: 3,2 km

Stávající dopravní značení: budou zneplatněny všechny DZ, které by byly v rozporu s přechodnou úpravou

3. GRAFICKÁ ČÁST

Značky jsou zakresleny symbolem tvaru dopravní značky, skutečným označením (dle vyhlášky č. 294/2015 Sb., Ministerstva dopravy), např. A 12, P 2 a evidenčními čísly. Detailní rozkreslení dopravního značení je na konci grafické části. Symbol značky je nasměrován podélně ve směru jízdy a to i v případě, že z nedostatku místa není nakreslen přímo na místě instalace. Vztah k místu instalace je v tomto případě vyjádřen odkazovou šipkou.

4. ZÁVĚR

Dopravně inženýrské opatření bylo zpracováno tak, aby dopravní značení bylo v souladu s aktuálně platnými zákony, normami a technickými podmínkami s přihlédnutím k místní dopravní situaci pro zajištění větší bezpečnosti a plynulosti silničního provozu.

